

# ผังบริเวณโรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

279 ม.3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เนื้อที่ 73 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา โทร.045-244283 โทรสาร 045-241536

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000121377

website: pathumpit.ac.th

email: patumpit@gmail.com



รายการประกอบผังบริเวณ ปีการศึกษา 2560

ที่	รายการ	แบบ	งบประมาณ	ปีพ.ศ.	ขนาด (ม.)	พื้นที่ (ม. <sup>2</sup> )	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน 1 (อำนวยการ-สังคมฯ)	316ล	4,130,000	2528-29	10.50 x 80.00	2,520	ควรซ่อมหลังคา เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง-ห้องน้ำ
2	อาคารเรียน 2 (ภาษาไทย-อังกฤษ)	216ค	3,700,000	2523	10.50 x 72.00	2,268	ควรซ่อมหลังคา เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง-ห้องน้ำ
3	อาคารเรียน 3 (คณิตศาสตร์)	216ค	2,600,000	2521-22	10.50 x 72.00	2,268	ควรซ่อมหลังคา เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง-ห้องน้ำ
4	อาคารเรียน 4 (วิทยาศาสตร์)	216ล/ป29	4,530,000	2531	10.50 x 80.00	2,550	ควรซ่อมหลังคา เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง-ห้องน้ำ
5	อาคารเรียน 5 (คอมพิวเตอร์-ห้องสมุด)	108ล/30	4,950,000	2549	10.00 x 61.00	1,220	ควรซ่อมหลังคา (หลังคารั่ว)
6	หอประชุมอเนกประสงค์	-	1,000,000	2522	21.00 x 36.00	756	ปรับปรุงแล้ว ปี พ.ศ. 2558 (เงินทอดผ้าป่า 1,724,000-)
7	โรงฝึกงาน 1 (อุตสาหกรรม)	102/27	780,000	2530	10.00 x 32.00	320	ควรซ่อมหลังคา พื้น เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง
8	โรงฝึกงาน 2 (คหกรรม)	-	650,000	2522	10.00 x 28.00	280	ควรซ่อมหลังคา พื้น เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง
9	โรงฝึกงาน 3 (คหกรรม)	-	500,000	2523	10.00 x 28.00	280	ควรซ่อมหลังคา พื้น เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง
10	โรงฝึกงาน 4 (เกษตร)	102/27	1,499,800	2533	10.00 x 32.00	320	ควรซ่อมหลังคา พื้น เพดาน ไฟฟ้า สี ประตูหน้าต่าง
11	โรงอาหาร	ชั่วคราว	-	2545	30.00 x 36.00	1,080	ปรับปรุง พื้นด้วยกระเบื้อง ทาสี ผึง และ โต๊ะรับประทานอาหาร
12	อาคารศิลปะ	ชั่วคราว	-	2520	7.00 x 36.00	252	ควรรื้อ
13	โรงรถยนต์ครู 1 (ข้างอาคาร 1-2)	กำหนดเอง	-	2547	5.00 x 21.00	105 (7 คัน)	
14	โรงรถยนต์ครู 2 (ข้างอาคาร 2-3)	กำหนดเอง	-	2547	5.00 x 18.00	90 (6 คัน)	
15	โรงรถยนต์ครู 3 (ข้างอาคาร 3-4)	กำหนดเอง	-	2547	4.00 x 15.00	60 (5 คัน)	รื้อแล้ว ปีการศึกษา 2558
16	โรงรถยนต์ครู 4 (หน้าโรงอาหาร)	กำหนดเอง	-	2547	4.00 x 36.00	144 (12 คัน)	
17	โรงรถจักรยานยนต์ 1 (หน้าห้องสมุด)	กำหนดเอง	-	2550	7.00 x 54.00	378 (144 คัน)	
18	โรงรถจักรยานยนต์ 2 (หน้าห้องสมุด)	กำหนดเอง	-	2550	7.00 x 48.00	336 (128 คัน)	
19	โรงรถยนต์ครู 5 (หน้าโรงอาหาร)	กำหนดเอง	-	2547	6.00 x 24.00	144 (8 คัน)	
20	ห้องน้ำนักเรียนชาย (ข้างหอประชุม)	6ที่/27	156,000	2533	3.00 x 7.00	21	ควรซ่อม

รายการประกอบผังบริเวณ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)

ที่	รายการ	แบบ	งบประมาณ	ปีพ.ศ.	ขนาด (ม.)	พื้นที่ (ม. <sup>2</sup> )	หมายเหตุ
21	ห้องนํ้านักเรียนหญิง (ข้างหอประชุม)	-	43,500	2534	3.50 x 7.50	26.25	ควรซ่อม
22	ห้องนํ้านักเรียนชาย (ข้างอาคาร 5)	6ที่/27	90,000	2530	3.00 x 7.00	21	ปรับปรุงแล้ว ปี พ.ศ. 2550 (100,000-) ปัจจุบัน ควรซ่อม
23	ห้องนํ้านักเรียนชาย (ข้างห้องศิลปะ)	-	70,000	2530	5.00 x 9.50	47.50	ควรซ่อม
24	ห้องนํ้านักเรียนชาย (ข้างห้องศิลปะ)	ปัสสาวะชาย	ของเดิม 40,000	2523	2.50 x 8.00	20	ปรับปรุงแล้ว ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน ควรซ่อม
25	ห้องนํ้านักเรียนหญิง (หน้าโรงอาหาร)	6ที่/27	100,000	2532	3.00 x 7.00	21	ควรซ่อม
26	ห้องนํ้านักเรียนหญิง (หน้าโรงอาหาร)	6ที่/27	210,000	2546	3.00 x 7.00	21	ควรซ่อม
27	ห้องนํ้านักเรียนหญิง (ข้างอาคารเกษตร)	6ที่/27	156,000	2534	3.00 x 7.00	21	ควรซ่อมด่วน
28	บ้านพักครู 1 (บ้านว่าง)	202	100,000	2522			ควรซ่อมทั้งหลัง
29	บ้านพักครู 2 (บ้านว่าง)	ปูน-ไม้ 2 ชั้น	80,000	2523			ควรรื้อ
30	บ้านพักครู 3 (ครูวิเชียร)	202	190,000	2524			ควรซ่อมทั้งหลัง
31	บ้านพักครู 4 (ครูภัทราภรณ์)	202	208,000	2525			ควรซ่อมทั้งหลัง
32	บ้านพักครู 5 (ครูเฉลิม)	202	108,000	2525			ควรซ่อมทั้งหลัง
33	บ้านพักครู 6 (ครูจาพูนวรรณ)	202	220,000	2527			ควรซ่อมทั้งหลัง
34	บ้านพักครู 7 (น้กการคำ)	202	209,000	2528			ควรซ่อมทั้งหลัง
35	บ้านพักครู 8 (ครูอระศรี)	203/27	210,000	2530			ควรซ่อมทั้งหลัง
36	บ้านพักครู 9 (ครูกานดา)	203/27	210,000	2531			ควรซ่อมทั้งหลัง
37	บ้านพักภารโรง 1 (น้กการจิตกร)	-	40,000	2521			ควรซ่อมทั้งหลัง
38	บ้านพักภารโรง 2 (น้กการสุรพล)	-	111,000	2534			ควรซ่อมทั้งหลัง
39	คอกหมู	กำหนดเอง	-	2547			ควรซ่อม
40	หอประปา (ชำรุด)	9/9	-	-			ควรรื้อทั้ง

รายการประกอบผังบริเวณ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)

ที่	รายการ	แบบ	งบประมาณ	ปีพ.ศ.	ขนาด (ม.)	พื้นที่ (ม. <sup>2</sup> )	หมายเหตุ
41	อาคารจริยธรรม	ชั่วคราว	150,000	2549	7.00 x 33.00	231	ควรซ่อม หรือรื้อถอน
42	ศาลพระภูมิ	กำหนดเอง	-	-	4.00 x 4.00	16	
43	สนามบาสเกตบอล	-	งบ อบต.ปทุม	2547	18.00 x 30.00	540	ใช้เป็นสนามวอลเลย์ด้วย
44	เสาธง	กำหนดเอง	-	2545	8.00 x 8.00	64	
45	สนามวอลเลย์บอล	กำหนดเอง	-	-	20.00 x 28.00	560	ควรซ่อมเพื่อใช้เป็นสนามฟุตซอล
46	สนามตะกร้อ (2 สนาม)	กำหนดเอง	-	-	16.00 x 28.00	448	ใช้เป็นสนามบาสเกตบอลด้วย
47	สนามวอลเลย์บอลชายหาด	กำหนดเอง	-	-	20.00 x 28.00	560	
48	ป้อมยาม	กำหนดเอง	-	2545	3.00 x 3.00	9	
49	สวนสุขภาพ	กำหนดเอง	-	2539			
50	สนามฟุตบอล	กำหนดเอง	-	-	85.00 x 180.00	15,300	ควรปรับปรุง
51	หอพระพุทธรูป	กำหนดเอง	-	-	3.00 x 3.00	9	
52	โรงรถยนต์โรงเรียน	กำหนดเอง	-	-	16.00 x 10.00	160	
53	โรงซ่อมบำรุง	กำหนดเอง	-	-	16.00 x 10.00	160	
54	ร้านขายน้ำ	กำหนดเอง	เอกชน	-	2.50 x 2.50	6.25	
55	ร้านขายน้ำ	กำหนดเอง	เอกชน	-	2.50 x 2.50	6.25	
56	ร้านถ่ายเอกสาร-ห้องพักแม่บ้าน	กำหนดเอง	-	-	4.00 x 7.00	28	
57	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงห้องแห่	-	-	-	-	-	โรงเรียนให้ใช้ที่ดินให้ จำนวน 1-2-23 ไร่
58	ศาลาไทย	กำหนดเอง	400,000	2558	6.00x9.00	54.00	
59	ป้ายชื่อโรงเรียน	กำหนดเอง	250,000	2558	2.00x16.00	-	
60	ห้องนํ้านักเรียนชาย (ข้างหอประชุม)	6ที่/49	618,500	2560	6.60 x 9.50	63	
61	ห้องนํ้านักเรียนหญิง (ข้างหอประชุม)	6ที่/49	490,900	2560	5.20 x 9.50	50	